

Bona Oil 35

Technický list

Povrchová
úprava



Bona Oil 35 je oxidativní olej pro ošetřování a základní ošetření dřevěných podlah. Vyrobený z rostlinných olejů.

Technická data

Druh produktu:	modifikované rostlinné oleje
Podíl sušiny:	cca 35%
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	mezi jednotlivými vrstvami: 20 – 30 min* - lehká zátěž po: 12 – 18 hod.* - konečné vytvrzení: cca 1 týden *za normálních podmínek: při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.
Nářadí pro aplikaci:	světlé gumové špachtle odolné vůči oleji a rozpouštědlům, nerezové špachtle, Bona Wool Pad (bavlněný hadr)
GISCODE:	Ö20 +
Spotřeba:	základní olej pro surové, broušené dřevo: 10-20 m ² / litr, olej pro ošetření: 50-100 m ² / litr
Povinnost na označení:	nepodléhá označování podle GefStoffV
Nebezpečí požáru:	ano. Podrobnosti viz bezpečnostní list produktu. Riziko samovznícení.
Čištění nástrojů:	nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Skladování:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	6 x 1 litr (72 krabic na paletě) a 2 x 5 l (36 krabic na paletě)

Více informací viz bezpečnostní list produktu.

Příprava

Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrusšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Poslední brus se provádí brusnou mřížkou zrnitostí P120. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

Aplikace

NEOŠETŘENÉ DŘEVO.

1. Aplikujte olej rovnoměrně v tenké vrstvě olejivzdornou gumovou stěrkou, nerezovou špachtlí nebo pomocí Bona Wool Pad (bavlněný hadr). Nenechávejte za sebou kaluže.
2. Nechte olej působit. Po 20–30 minutách olej rozleštěte za pomoci talířové brusky. V případě potřeby dodejte větší množství oleje.
3. Opakujte kroky 1/ a 2/, dokud není povrch řádně nasycený. Počet požadovaných kroků však závisí na druhu dřeviny. Běžně se opakuje 2-3x.
4. Vyleštěte podlahu 30 minut po poslední aplikaci pomocí talířové brusky a zeleného padu. Přeleštěte celou podlahu, postupujte do kříže.
5. Přebytečný olej odstraňte bavlněným hadrem.

VYHOTOVENÍ 1/2020



Bona Oil 35

Technický list

Povrchová
úprava



6. Nechte povrch zaschnout cca 12- 18 hodin (při 20°C/60% rel. vlhkosti) a zajistěte vhodnou teplotu a ventilaci. Pokud bude podlaha vypadat flekatě, můžete zaleštit strojově, přidáním trochy oleje na hadr. Přeleštěte znovu po 1 hodině čistým hadrem.
7. Vyleštěte podlahu pomocí Bona Wool Padu nebo červeným padem.
8. Před dalším použitím neche podlahu zaschnout 24 hodin.

UPOZORNĚNÍ: BONA OIL 35 OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZŇICENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVONÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.

Údržba

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Oil Soap (5% roztok s vodou). Po čištění nechte zaschnout.

1. Položte červený pad na bavlněný hadr, nalijte asi 0,1 l oleje doprostřed padu. Umístěte hadr a pad pod talířový stroj. Rovnoměrně rozleštěte olej po podlaze. V případě potřeby přidejte další olej.
2. Stroj nevedte do kříže, ukončete podél vláken dřeva. Rohy a okraje ošetřete manuálně pomocí hadříku nasyceném olejem.
3. Nechte podlahu minimálně 1 hodinu zaschnout a znovu vyleštěte pomocí Bona Wool Padu a červeného padu.
4. Podlaha by měla schnout po dobu 12 hodin, než ji bude možné znovu zatížit.

Při aplikaci na exotických dřevinách prosím kontaktujte nejdříve technika společnosti Bona.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz

Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

VYHOTOVENÍ 1/2020

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349